

活動テーマ：溶接速度一覧表の作成・設置

2018年 12月度 関東工場 TP旋盤チーム

《VM活動前の状況・目標》

- 各機械にメモのように書いてあるか
各担当者が記憶していた。
- 新人作業員、又は担当外の作業員が
作業する際、混乱することがあった。

《活動結果・感想・自己評価》

- 一覧表を作成し、設置した事により
担当者以外が作業する際も一目で分かるようになった。
- 設置してある機械の表に色を付けることにより
迷わず確認できる。

《活動前》



《活動後》



活動テーマ：縦穴加工機のドリル置き台の製作と表示

2018年 12月度 関東工場 多軸・縦型チーム

《VM活動前の状況・目標》

- ・ドリルを機械の上に直で置いていた為
切削油や切り粉が付着していた。
- ・見た目が非常に汚い。
- ・サイズ表示が無い為、必要なドリルを探すのに
時間がかかる。

《活動結果・感想・自己評価》

- ・それぞれの機械にドリル置き台を製作設置。
- ・置き台により、切削油や切り粉の付着の減少。
- ・使用中ドリル、予備ドリル、ドリルのサイズ表記を
する事により、探す時間の短縮。仕事の効率化。
- ・活動前に比べて、格段に見た目が良くなった。

《活動前》



《活動後》



活動テーマ：カウンターテーブルの設置

2018年 12月度 関東工場 NCチーム

《VM活動前の状況・目標》

- ・今まで利用していたテーブルは小さく使い勝手が悪かった。
- ・テーブルを大きくすると同時に横に置いてあった結束機を収納できるようにしたい。

《活動結果・感想・自己評価》

- ・大きなカウンターテーブルを作成し、下に結束機を収納できるようにしました。
- ・見栄えもよくなり整理整頓できたと思います。

《活動前》



《活動後》



活動テーマ：研磨機の台の設置及び整頓

2018年 12月度 関東工場 小島チーム

《VM活動前の状況・目標》

- ・研磨機が設置されて間もなく、付属品やドリルが整頓されておらず、台から落下させてしまう危険性があった。
- ・コレットに記載されているサイズが小さく、選びにくかった。

《活動結果・感想・自己評価》

- ・頑丈な台を設置することにより、付属品やドリル等の落下を防止できるようになった。
- ・コレットの収納もサイズを表示し、使用する際、選びやすくなった。
- ・木製の板を敷く事で、備品の傷防止にもなった。

《活動前》



《活動後》

